



SCHEMAT BUDYNKU

:OZNACZENIA

- ZERWANE POKRYCIE DACHU
- USZKODZONE/BRAKUJĄCE OBRÓBKİ BLACHARSKIE
- ZERWANA INSTALACJA ODGROMOWA
- USZKODZENIA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim z dnia 4 .II.1994r

: OPRACOWAŁ
.mgr inż. arch
BARTOSZ GRADEK
upr bud nr 19/ZPOLA/OKK/2019

: SPRAWDZIŁ
.mgr inż. arch
DARIUSZ PRZYBYLSKI
upr bud nr 23/ZPOLA/2005

: ADRES
ul. WAŁY CHROBREGO 3, SZCZECIN
dz. nr geod. 8, obręb Śródmieście 29

: INWESTOR
Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27, 70-561 Szczecin

: TEMAT
**REMONT POKRYCIA DACHU Z BLACHY
MIEDZIANEJ SKRZYDŁA PÓŁNOCNEGO W
BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO W
SZCZECINIE UL. WAŁY CHROBREGO 3**

: RYSUNEK
**RZUT DACHU
inventaryzacja**

: SKALA	MIEJSCE I DATA	:NR RYS
1:100	.Szczecin, kwiecień 2022r	2